

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

***Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 18 комбинированного вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга***

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

197761, СПб, Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.34, корп.2 литера А

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание 2 этажа, 1593,6 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка: да, 9622,4 кв. м;

Форма собственности: ***государственная;***

Объект культурного наследия: ***нет;***

Арендодатель: ***нет;***

Основание для пользования Объектом: ***оперативное управление;***

Административно-территориальная подведомственность: ***региональная;***

Наименование и адрес вышестоящей организации: ***Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга, 197760, г. Санкт- Петербург, г. Кронштадт, проспект Ленина, дом 36***

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Основной вид деятельности: ОКВЭД- 85.11 ***Образование дошкольное***

Наименование предоставляемых услуг: ***образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования;***

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): ***230 человек/день;***

Форма способа оказания услуг: ***на объекте;***

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): ***дети;***

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: ***инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.***

Мы, нижеподписавшиеся,
Заведующий Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 18 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга Кошкина Марина Ивановна с одной стороны,
и *председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич*, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:
да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, (не соответствует О);*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет;*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (дополнительно установлена табличка с номером телефона вызова помощи) да;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *да;*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да, (не соответствует К,О,С,Г,У)*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет;*
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *да;*
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*;

18. На официальном сайте учреждения *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга* в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.krondoul8.ru размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*;

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*;

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга* по адресу: *197761, СПб, Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.34, корп.2 литера А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время частично доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно движение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 63-1/Д/1 от 04.04.2019 г. назначен ответственный сотрудник учреждения: -документовед <i>Лазарева Мария Николаевна</i> , для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которым проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которой внесены соответствующие изменения. Инструктаж провел: <i>заместитель заведующего Карлова Наталья Александровна</i> . Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражены в журнале проведения инструктажа.	Приказ №63-1/Д/1 от 04.04.2019г.


2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	О,С,Г,У	На входном узле крыльцо, имеющее наружный лестничный марш. Отсутствует тактильная информация перед наружным лестничным маршем. Лестничный марш не адаптирован для инвалидов по зрению. Не оборудован опорным поручнем. Площадка перед входной дверью доступна.	
2.2	К	Для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещение детского сада приобретен: гусеничный мобильный лестничный подъемник <i>Liflkar</i> (Австрия). Отсутствует инвалидная коляска универсальная. Фактически, для инвалидов, коляски которых невозможно расположить на имеющемся ТСП в силу технических особенностей индивидуальных кресел-колясок (колясок с электрическим приводом и ряда моделей колясок с ручным приводом) <i>помещение организации остается недоступным до капитального ремонта или реконструкции здания.</i>	
2.3	К,О,С,Г,У	Над входным узлом установлен навес. Имеется освещение. У входной двери (дополнительный вход) установлена кнопка вызова ответственного сотрудника школы, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Информационная вывеска есть, установлена не в соответствии с нормативом. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, внутренней двери тамбура. Отсутствует смотровое окно входной двери. Параметры входной двери не соответствуют нормам (ширина дверей, завышенные пороги).	
2.4	К,О,С,Г,У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлсурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ №63-1/Д/1 от 04.04.2019г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Переходы в другое здание, подъемные платформы, внутренние пандусы, лифты, отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, открытые проемы достаточны для прохода.	
3.2	О,С,Г,У	Межэтажный лестничный марш:	

		Ступени лестницы облицованы керамической плиткой. Края ступеней имеют рифление на поверхности. Межэтажный лестничный марш не адаптирован для инвалидов. На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. Отсутствует тактильная предупреждающая контрастная информация.	
3.3	К,О,С,Г,У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.4	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №63-1/Д/1 от 04.04.2019г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	В холле расположен пост. Имеется доступ для инвалидов. Отсутствует тактильная мнемосхема этажа. Установлен телемонитор. Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами. Холл является аудиторией для приёма посетителей инвалидов. Ширина дверей в кабинетах обслуживания достаточна для прохода. Ширина коридоров доступна для прохода.	
4.2	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №63-1/Д/1 от 04.04.2019г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К,О,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение расположено на первом этаже. Передвижение доступно. Внутреннее оборудование санитарно-гигиенического помещения <i>до ремонта или реконструкции помещения</i> не соответствует требованиям для инвалидов. Для инвалидов посещение туалета возможно с сопровождением (по необходимости)	
5.2	С	Туалет не адаптирован для инвалидов по зрению.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №63-1/Д/1 от 04.04.2019г.
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.krondoul8.ru размещена информация о - предоставляемых услугах, - контактная информация, - версия сайта для слабовидящих граждан	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки	

		общественного транспорта «Кронштадтское шоссе 38»– 260м. Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: № 2Кр, 2Л, 101, 175, 215, 406</i> <i>Маршрутное такси: № К-405, К-407</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Оборудованной для инвалидов автостоянки на территории учреждения нет.	

Заведующий ГБДОУ
детский сад № 18
Кронштадтского района
Санкт-Петербурга

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»


_____/Кошкина М.И./

М.П. Дата


_____/Никитин А.Г. /

М.П. Дата